

お客様名	I様邸	工事期間					
現場住所	伊勢崎市	2月1日～2月10日					
連絡時状況	1. ベランダ防水層劣化に伴い下層部和室に雨水が浸水 2. 和室天井部ミ天井・壁に水跡が残っている						
提案	1. ベランダ防水層の修繕 2. 和室天井の修繕						
工事内容	1. ベランダウレタン防水工事 AGC サレセーフ密着SD工法 既存防水層撤去→床面ひび割れシーリング補修→ベランダ床面補強用クロス→防水材塗布(3層) 2. 和室天井修繕工事 既存天井撤去→新規下地作り→石膏ボード設置→パテ→クロス貼り						
お客様の声	ベランダから雨が入り、1階の和室天井に漏水して、すごい状態でしたが、 ベランダは新品同様にきれいになり、和室は前より明るくなった気がします。 壁の雨染みは諦めていたのですが、サービスで壁紙を貼って頂き、剥がれていた玄関タイルまで、 直してもらいました。 モスグリーンナチュラルの皆様本当にありがとうございました。						