

横倉様邸現場調査報告書

現 場 住 所 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目135-12

現 場 名 横倉様邸現場調査

調 査 日 時 2020/7/30 (木) 16:30~17:30

内 容 和室よりの漏水現場調査

担 当 者 櫻井 正敏・遠藤 広基



止められない雨漏りは無し！ 100%雨漏りを止めます！



有限会社モスグリーンナチュラル
埼玉県北足立郡伊奈町小室4751-1
担当者：櫻井 正敏
TEL：048-783-3535 FAX：048-783-3536
携帯：090-8859-9478





1

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

横倉様邸 表札



2

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

横倉様邸 全景



3

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

横倉様邸 全景



4

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

2F階段上 天井

漏水による雨染み跡確認



5

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

2F階段上 天井 拡大写真

漏水による雨染み跡確認



6

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

2F和室 天井

漏水による雨染み跡確認



7

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

2F和室 天井

漏水による雨染み跡確認



8


横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

2F和室 壁

漏水による雨染み跡確認



9

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

2F和室 壁

漏水による雨染み跡確認

クロス剥がれ確認



10

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

屋根部

劣化による錆跡あり確認



11

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

屋根部 拡大写真

劣化による錆跡あり確認



12

横倉様邸現場調査


さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

屋根部 拡大写真

劣化による錆跡及び隙間あり確認



13

横倉様邸現場調査


さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

屋根部 庇上

シーリング劣化あり確認



14

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

屋根部 庇上

シーリング劣化あり確認



15

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

屋根部 笠木

劣化による錆あり確認



16

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

壁面

シーリング劣化あり確認



17

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

壁面 拡大写真

シーリング劣化あり確認



18

横倉様邸現場調査

さいたま市北区宮原町4丁目135-12

2020/7/30 (木) 16:30~17:30

漏水調査提案箇所

壁面

シーリング劣化及び壁劣化あり確認